

# 平成28年度

## 橋梁定期点検委託事業

### 点検結果一覧表

○道路橋毎の診断 「北海道市町村橋梁点検マニュアル(案)H27.7」P79より。

橋梁毎の健全性診断は、部材単位の健全度が道路橋全体に及ぼす影響、構造特性、架橋環境条件、当該道路橋の重要度から診断する。

・判定区分

区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早急に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

平成28年度 橋梁点検結果

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者 管理者名	行政区域		点検記録 判定区分
							都道府県	市町村名	
飛竜橋	(ヒリュウバシ)	トナシベツ線	1955	72	3.8	南富良野町	北海道	南富良野町	II
十梨別橋	(トナシベツバシ)	金山8号線	1963	42	3.25	南富良野町	北海道	南富良野町	III
東橋	(アズマバシ)	幾寅鹿越線	1964	13.5	7.9	南富良野町	北海道	南富良野町	II
鹿越大橋	(シカゴエオオハシ)	東鹿越石山線	1966	300.3	6.2	南富良野町	北海道	南富良野町	III
東鹿越跨線橋	(ヒガシシカゴエコセンキョウ)	幾寅鹿越線	1966	13	6.3	南富良野町	北海道	南富良野町	II
落合跨線人道橋	(オチアイコセンジンドウキョウ)	落合左岸線	1967	44002	2.55	南富良野町	北海道	南富良野町	III
旭橋	(アサヒバシ)	下金山旭線	1969	20005	4.5	南富良野町	北海道	南富良野町	I
下金山橋	(シモカナヤマハシ)	下金山東山線	1972	110.1	7	南富良野町	北海道	南富良野町	II
新生橋	(シンセイバシ)	下金山新生線	1972	53.7	5.3	南富良野町	北海道	南富良野町	I
山畔2号橋	(ヤマクワ2ゴウハシ)	幾寅東7号線	1977	3.8	3.5	南富良野町	北海道	南富良野町	I
下金山幹線1号橋	(シモカナヤマカンセン1ゴウハシ)	下金山幹線	1985	2.45	7.5	南富良野町	北海道	南富良野町	I
用水路横断橋	(ヨウスイロオウダンキョウ)	下金山幹線	1987	6.14	7.5	南富良野町	北海道	南富良野町	II
渡月橋	(トツキバシ)	落合左岸線	1987	50	3.8	南富良野町	北海道	南富良野町	I
神の沢橋	(カミノサワバシ)	下金山幹線	1988	12.5	8.7	南富良野町	北海道	南富良野町	I
黄金橋	(コガネバシ)	下金山幹線	1989	10.4	8.7	南富良野町	北海道	南富良野町	I
清和橋	(セイワバシ)	東幾寅第3号線	1989	60.6	7.95	南富良野町	北海道	南富良野町	I
更正橋	(コウセイバシ)	幾寅西1号線	1989	36.9	10.5	南富良野町	北海道	南富良野町	II
下金山の沢橋	(シモカナヤマノサワバシ)	下金山光栄線	1990	7.6	6.5	南富良野町	北海道	南富良野町	I
王子橋	(オウジバシ)	落合線	1995	43	9.6	南富良野町	北海道	南富良野町	I
明渠排水1号橋	(メイキョハイスイ1ゴウハシ)	下十梨別支線	1996	4	8.8	南富良野町	北海道	南富良野町	I