

# 南富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

## 令和7年 5月分

### 1. 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	4.73
収集ごみ	3.53
直接ごみ(一般)	1.20
焼却残渣(t)	—
中間処理残渣	—
埋立ごみ量	4.73
埋立ごみ量(m³)[換算]	18.81
覆土量(m³)	—

### 2. 地下水、放流水等の状況

浸出水	採水日	5/7	基準値5.0～9.0 BOD1Lにつき5日間に600mg未満 1Lにつき600mg未満
	水質検査日	R7. 5. 7～R7. 5. 12	
	水温(°C)	7.4	
	ph	7.6	
	BOD又はCOD(mg/L)	BOD～56 COD～213	
	SS(mg/L)	21	
放流水	窒素含有量(mg/L)	—	
	採水日	—	
	水質検査日	—	
	ph	—	
	BOD(mg/L)	—	
	SS(mg/L)	—	
地下水	窒素含有量(mg/L)	—	
	採水日	5/7	
	水質検査日	R7. 5. 7～R7. 5. 12	
	水温(°C)	9.6	
	電気伝導率(上流)(mg/L)	—	
	電気伝導率(下流)(mg/L)	8.41	

### 3. 施設の状況

定期的点検を行った年月日	5/7
悪臭の発散状況	適
害虫等の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	適
浸出水の内部貯留	無
法面、擁壁等の崩壊	無