

# 南富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

## 平成23年9月分

### 1. 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	4.75
収集ごみ	4.46
直接ごみ(一般)	0.29
焼却残渣(t)	—
中間処理残渣	—
埋立ごみ量	5.08
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	—
覆土量(m <sup>3</sup> )	—

### 2. 地下水、放流水等の状況

浸出水	採水日	H23.9.14	
	水質検査日	H23. 9. 14~H23. 9. 20	
	ph	7.5	基準値5.0~9.0
	BOD又はCOD(mg/L)	BOD~19・COD~64	BOD1Lにつき5日間に600mg未満
	SS(mg/L)	31	1Lにつき600mg未満
	窒素含有量(mg/L)	—	
放流水	採水日		
	水質検査日		
	ph		
	BOD(mg/L)		
	SS(mg/L)		
	窒素含有量(mg/L)		
地下水	採水日	H23.9.14	
	水質検査日	H23. 9. 14~H23. 9. 20	
	電気伝導率(上流)(mg/L)	—	
	電気伝導率(下流)(mg/L)	7.8	
	塩化物イオン(上流)(mg/L)		
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	1.4	

### 3. 施設の状況

定期的点検を行った年月日	H23.9.14
悪臭の発散状況	適
害虫等の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	適
浸出水の内部貯留	無
法面、擁壁等の崩壊	無